

PT Pro GmbH und CO KG Feldbauerstr. 5a 92224 Amberg Tel. 09621/9141950 info@ptpro.de			
Preisliste 2018 Service und Reparaturen am Segway PT	VK netto		Artikel-Nr
Service Angebote Pakete			
Service Paket 1 SW	142,02 €	zzgl. MwSt.	40001
Service Paket 2 SW	281,51 €	zzgl. MwSt.	40002
Service Paket 3 SW	755,46 €	zzgl. MwSt.	40003
Service Paket 4 SW	1.091,60 €	zzgl. MwSt.	40004
Infokey			
SW IK Druckknopf Reparatur pro Knopf	21,01 €	zzgl. MwSt.	40126
SW IK Display Reparatur	105,04 €	zzgl. MwSt.	40127
SW IK Gehäuse ersetzen vorne	83,19 €	zzgl. MwSt.	40128
SW IK Gehäuse ersetzen hinten	42,02 €	zzgl. MwSt.	40129
SW IK Clonen	50,42 €	zzgl. MwSt.	40146
SW IK Knopfzelle Varta	3,28 €	zzgl. MwSt.	80008
SW IK Silikonschutzring	8,32 €	zzgl. MwSt.	80009
SW IK Halterung mit Schraube	10,84 €	zzgl. MwSt.	80004
SW IK Blendring mit Aufschiebeführung	8,32 €	zzgl. MwSt.	80005
SW IK Blendring mit Schlüsselband Öse	3,28 €	zzgl. MwSt.	80006
Lenkeinheit Drehgeber			
SW Drehgeber Kalibrierung am org.l Drehgeber	294,12 €	zzgl. MwSt.	40109
SW Aus/ Einbau Drehgeber ohne Bauteil	151,26 €	zzgl. MwSt.	40110
SW Drehgeber Sensor neu	209,24 €	zzgl. MwSt.	50017
SW Lenkeinheit Pivot inkl. Drehgeber kal. geb. Gen2	411,76 €	zzgl. MwSt.	50018
SW Lenkeinheit Pivot inkl. Drehgeber kal. neu SE	403,36 €	zzgl. MwSt.	50019
Ladeinheit UIC Powerboard			
SW UIC Gen2 Reparatur im Austausch	389,16 €	zzgl. MwSt.	40130
SW Powerboard SE Reparatur im Austausch	179,16 €	zzgl. MwSt.	40131
SW Aus/ Einbau UIC o. Powerboard	100,84 €	zzgl. MwSt.	40132
SW Ladeinheit UIC neu Gen2	729,00 €	zzgl. MwSt.	50005
SW Ladeinheit UIC gebraucht Gen2	504,20 €	zzgl. MwSt.	50006
SW Ladeinheit Powerboard neu SE	354,20 €	zzgl. MwSt.	50007
SW Ladeinheit Powerboard geb. SE	260,50 €	zzgl. MwSt.	50008
SW Gehäuse Housing Gen2	55,45 €	zzgl. MwSt.	80326
SW Gehäusdeckel Gen2	45,98 €	zzgl. MwSt.	80333
SW Gehäuseabdeckung mit Ladeklappe Gen2	57,50 €	zzgl. MwSt.	80331
SW Gehäuse Housing SE	89,90 €	zzgl. MwSt.	80327
SW Ladeklappe SE	16,72 €	zzgl. MwSt.	80325
Base			
SW Kick Back Fehler Reparatur - BSA	235,29 €	zzgl. MwSt.	40111
SW Kickback Reparatursatz Set 12 teilig	25,13 €	zzgl. MwSt.	60042
SW Kontakte Reinigung klein in der Base	327,73 €	zzgl. MwSt.	40112
SW Kontakte Reinigung groß in der Base	462,18 €	zzgl. MwSt.	40113
SW CU Board Reparatur o. org Teile	546,22 €	zzgl. MwSt.	40114
SW Aus/ Einbau CU Board in der Base	294,12 €	zzgl. MwSt.	40115
SW Hauptplatine CU Board neu i2	959,90 €	zzgl. MwSt.	50014
SW Hauptplatine CU Board neu x2	959,90 €	zzgl. MwSt.	50015
SW BSA Reparatur o. org Teile an der BSA	546,22 €	zzgl. MwSt.	40116
SW BSA neu	1.478,00 €	zzgl. MwSt.	50016
SW Aus/ Einbau BSA neu	235,29 €	zzgl. MwSt.	40145
SW Fascia PT Pro vorne schwarz SE	33,53 €	zzgl. MwSt.	80307
SW Fascia PT Pro hinten schwarz SE	33,53 €	zzgl. MwSt.	80308
SW Fascia PT Pro vorne schwarz Gen2	33,53 €	zzgl. MwSt.	80315
SW Fascia PT Pro hinten schwarz Gen2	33,53 €	zzgl. MwSt.	80316
Motor			
SW Motor Rep. ohne org. Teile	243,70 €	zzgl. MwSt.	40119
SW Aus/ Einbau Motor in der Base	235,29 €	zzgl. MwSt.	40120
SW Motor neu	650,00 €	zzgl. MwSt.	50001

SW Motor geb.	378,15 €	zzgl. MwSt.	50002
Reifen Räder			
SW Reifenmontage x2 (+HUB Montage)	14,20 €	zzgl. MwSt.	40121
SW Reifenmontage x2 neue Felge	11,68 €	zzgl. MwSt.	40122
SW Reifenmontage i2	10,00 €	zzgl. MwSt.	40123
SW Schlauch Heidenau gerades Autoventil i2	7,48 €	zzgl. MwSt.	80506
SW Schlauch CST 90 Grad Autoventil i2	13,36 €	zzgl. MwSt.	80507
SW Felge wuchten pro Felge i2 u. x2	32,77 €	zzgl. MwSt.	40124
SW Reifenentsorgung pro Reifen	6,72 €	zzgl. MwSt.	40125
Getriebe			
SW Aus/ Einbau Getriebe	30,00 €	zzgl. MwSt.	40101
SW Getriebe Revision standard 1 St.	250,00 €	zzgl. MwSt.	40102
SW Elastomer PT Pro Org medium	24,37 €	zzgl. MwSt.	80417
SW Coupling PT Pro	49,58 €	zzgl. MwSt.	80416
SW Simmerring Austausch 1 St.	80,00 €	zzgl. MwSt.	40103
SW Simmerring groß	10,08 €	zzgl. MwSt.	80409
SW Simmerring klein	6,71 €	zzgl. MwSt.	80410
SW Radplatte schweißen	80,00 €	zzgl. MwSt.	40104
SW Radbolzen Reparatur	80,00 €	zzgl. MwSt.	40105
SW Dichtung groß Innendichtung	57,98 €	zzgl. MwSt.	80412
SW Dichtung klein Zwischendichtung	29,33 €	zzgl. MwSt.	80413
SW Nadelbüchse/ Nadellager	10,50 €	zzgl. MwSt.	80405
SW Rillenkugellager groß	13,44 €	zzgl. MwSt.	80406
SW Rillenkugellager klein	7,55 €	zzgl. MwSt.	80407
SW Innenring/ Lagerpassring 15 mm gehärtet	12,60 €	zzgl. MwSt.	80408
SW Rillenkugellager klein mit O- Ringe	10,92 €	zzgl. MwSt.	80420
SW Getriebe Anbaurahmen Gewinde Reparatur	40,00 €	zzgl. MwSt.	40106
SW Getriebeölwechsel klein	30,00 €	zzgl. MwSt.	40107
SW Getriebeölwechsel groß, Innenreinigung	50,00 €	zzgl. MwSt.	40108
SW Ölablassschraube magnetisch	6,71 €	zzgl. MwSt.	60031
Akku			
SW Akku Prüfprotokoll	40,00 €	zzgl. MwSt.	40134
SW Akku Reanimation	52,00 €	zzgl. MwSt.	40135
SW Akku Techniker Arbeitszeit pauschal	200,00 €	zzgl. MwSt.	40136
SW Akku Fehlerermittlung ohne Reparatur	33,61 €	zzgl. MwSt.	40137
SW Akku BMS Board	200,00 €	zzgl. MwSt.	50003
SW Akku Zellengruppe	80,00 €	zzgl. MwSt.	50004
Sonstige Arbeiten			
SW Plastikteile schweißen 1St.	10,00 €	zzgl. MwSt.	40133
SW Demontage, Logistik für Garching	235,29 €	zzgl. MwSt.	40117
SW Fehler Diagnose Garching ohne Rep.	200,00 €	zzgl. MwSt.	40118
SW Arbeitszeit Techniker 15min Takt	20,00 €	zzgl. MwSt.	40138
SW Arbeitszeit Probefahrt 15min Takt	7,00 €	zzgl. MwSt.	40139
SW Wertermittlung für 1-5 St. pro Gerät	79,00 €	zzgl. MwSt.	40140
TÜV und Zulassung			
SW Zulassung i2 Stempel	42,01 €	zzgl. MwSt.	40201
SW Zulassung x2 Stempel	134,45 €	zzgl. MwSt.	40202
SW TÜV x2 Einzelabnahme + Zul. Stempel	419,33 €	zzgl. MwSt.	40203
SW TÜV i2 Einzelabnahme + Zul. Stempel	151,26 €	zzgl. MwSt.	40204
Nicht aufgeführte Dienstleistungen und Artikel:			
<p>Vorsicht ! Dieses angepeilte Angebot dient dem Kunden als Anhaltspunkt. Wirkliche Reparatur kann vom Angebot abweichen! Sollte die erforderlichen Arbeiten über 10 % mehr kosten als im Angebot ausgewiesen, wird der Kunde vor der Reparatur informiert und um Freigabe gebeten. Sollten die Reparaturkosten wie oben angegeben verlaufen oder günstiger sein, ist dieses Angebot eine Freigabe für PT Pro, die Reparatur wie angegeben oder günstiger durchzuführen. Es bedarf dann keiner weiteren Freigabe durch den Kunden!</p>			